## ノートパソコン本体 N1590Jシリーズ Windows10 アップグレード時の注意点

Windows 10 アップグレード完了後に以下の問題が発生する事が確認されています

Fnキーの機内モードが動作しない(Windows 7モデルのみ)

対策:Insyde Airplane Modeドライバーをダウンロードしてインストールしてください。 ダウンロードはこちら

## サウンドプラスターが動作しない

対策:添付のサウンドブラスターはWindows 10では正常に動作いたしません。動作に支障をきたしますのでアプリケーションを削除してください。 事前に削除している場合は必要ありません

## 一部のグラフィックソフトが正常に動作しない

対策:NVIDIA社サイトから最新版のビデオドライバーをダウンロードしてインストールしてください。 グウンロードはこちら

## ノートパソコン本体

一意的なソリューション ID: #1183

製作者: infomarks

最終更新: 2016-07-04 08:08