

# ノートパソコン本体

## N1590Jシリーズ Windows10 アップグレード時の注意点

Windows 10 アップグレード完了後に以下の問題が発生する事が確認されています

**Fnキーの機内モードが動作しない(Windows 7モデルのみ)**

対策：Insyde Airplane Modeドライバーをダウンロードしてインストールしてください。  
[ダウンロードはこちら](#)

**サウンドブラスターが動作しない**

対策：添付のサウンドブラスターはWindows 10では正常に動作いたしません。動作に支障をきたしますのでアプリケーションを削除してください。  
事前に削除している場合は必要ありません

**一部のグラフィックソフトが正常に動作しない**

対策：NVIDIA社サイトから最新版のビデオドライバーをダウンロードしてインストールしてください。  
[ダウンロードはこちら](#)

# ノートパソコン本体

一意的なソリューション ID: #1183

製作者: infomarks

最終更新: 2016-07-04 08:08