光学ドライブ
バンドル版PowerDVDのAACSキー更新手順について

ブルーレイドライブにバンドルされているPowerDVDについて、再インストールした場合などに、AACSキーの更新ができなくなり、ブルーレイディスクの再生ができなくなることがあります。その場合、下記の手順にてアップデートパッチを適用することで、AACSキーを更新できるようになる場合があります。

1. PowerDVDメインウィンドウの右上（バージョンによっては左上）に上向きの青い矢印のボタンがないか確認し、あればクリックします

2. 「アップグレード情報」ウインドウが表示されますので、「パッチ」タブ（バージョンによっては「アップデート」タブ）の中に「ソフトウェアアップデートが公開されました」との情報があれば、ダウンロードしてインストールを行ないます

※画像はPowerDVD 10です。PowerDVDのバージョンによってユーザーインターフェースが異なる場合があります。

[2019/07/29 更新]
一意的なソリューション ID: #1131
製作者: s.suzuki
最終更新: 2019-07-29 12:19

(c) 2024 Tsukumo Support <ttc-t@tsukumo.co.jp> | 2024-03-29 08:35
URL: https://faq.tsukumo.co.jp//index.php?action=artikel&cat=96&id=132&artlang=ja