マザーボード
POSTコード[55]が表示されたりメモリエラーが検出される場合の注意点

現行のマザーボードの中には、「Q-CODE LED」等のPOSTコードを表示するランプや、「DRAM_LED」といったLEDが搭載されている機種があります。

「DRAM_LED」が点灯してPOSTしない、またはPOSTコード[55](メモリのチェック中を意味します)が表示されてPOSTしないなどといった場合、メモリに問題がある場合も考えられますが、メモリの不具合以外で多い事例として、以下の事例があります。

・マザーボードのCPUソケット内にあるピン曲り、折れによる接触不良。

・CPUクーラーへのグリスの過剰塗布

CPUソケット内のピンの破損は、破損扱いとなりメーカー保証対象外となりますので、CPUの取り付けの際は慎重に行ってください。

一意的なソリューション ID: #1182
製作者: y.watanabe
最終更新: 2016-07-07 10:21

(c) 2024 Tsukumo Support <ttc-t@tsukumo.co.jp> | 2024-03-29 04:53
URL: https://faq.tsukumo.co.jp//index.php?action=artikel&cat=92&id=183&artlang=ja