Windows**の再インストール** デバイスドライバーのインストール(ノートパソコン:N156Jシ リーズ, N1540Jシリーズ, N1541Jシリーズ)

Windowsの再インストールをした直後は、インターネットに接続したり音声を再生したりする ことができません。また、パソコンの本来の性能で動作することができません。 これはWindowsでハードウェアを制御している**デバイスドライバー** というプログラムがインストールされていないためです。 ここではこれらのデバイスドライバーのインストール方法と確認方法について説明します。

デバイスドライバーについて

eX.computer noteの各製品は、購入時付属品として **ドライバー&ユーティリティディスク**を同梱しております。 このディスクを使用して、デバイスドライバーのインストールを行ないます。

この記事の対象モデルについて

eX.computer noteはモデルによってドライバディスクの様式が異なるものがございます。 こちらの記事は下記の対象モデル向けの記事となっております。

N156Jシリーズ, N1540Jシリーズ, N1541Jシリーズ

デバイスドライバーのインストール

1. ドライバー&ユーティリティディスクの挿入

デスクトップ画面が表示された状態で、「ドライバー&ユーティリティディスク」をドライブ に挿入します。 自動再生のダイアログが表示されたら「InstallAll.exe の実行」をクリックします。

自動再生がうまくいかない場合は、ドライバーディスク内にある「InstallAll.exe」をダブル クリックで起動してください。



2. メニュー画面

メニュー画面が表示されたら、すべての項目にチェックが入っていることを確認し、右下の「 スタート」をクリックします。

NOLEDOO	K PC DIVEIS CD V2.0			
7 全て	ネーム	タイプ	バージョン	
7	INF Update Driver	ドライバ	V9.3.0.1019	
~	Intel Rapid Storage Technology Driver	ドライバ	V11.0.0.1032	
~	Intel Management Engine Interface	ドライバ	V8.0.0.1262	
~	Intel VGA Driver	ドライバ	V8. 15. 10. 2696	
~	NVIDIA VGA Driver	ドライバ	V8.17.12.9632	
~	LAN	ドライバ	V7.048.0823.2011	
~	Audio	ドライバ	V6.0.1.6586	
~	USB3.0 Driver	ドライバ	V1.0.5.235	
7	Touchpad	ドライバ	V16.0.0.3	
~	Multi-Card Reader	ドライバ	V6.1.7600.30127	
~	WLAN_BT_Combo Driver and Utility	ドライバ	V9.2.0.480	
~	WLAN_BT_Combo Bluetooth Driver a	ドライバ	V7.4.0.120	
Y	PHotKey	推奨アプリケーション	V1.00.0061	
~	BIOS Flash Utility (Windows Version)	推奨アプリケーション	V2.29.0.4	
T-クスプロ・	-5- 77(JUJ2)- User Manual	7		
		_		
		「「「「」」	定 スタート	

3. インストールの確認

確認のダイアログが表示されたら、「はい(Y)」をクリックします。



4. ドライバーのインストール

ドライバーのインストールが始まるとこのような画面になります。 ドライバーのインストールが自動的に進んでいきますので、終了するまでお待ちください。

INF Update Driver ドライバ インストール中 Intel Rapid Storage Technology Driver ドライバ V11.0.0.1032 Intel Management Engine Interface ドライバ V8.0.0.1262 Intel VGA Driver ドライバ V8.15.10.2696 NVIDIA VGA Driver ドライバ V8.15.10.2696 NVIDIA VGA Driver ドライバ V8.0.1.6586 LAN ドライバ V6.0.1.6586 USB3.0 Driver ドライバ V1.0.5.235 Touchpad ドライバ V1.0.5.235 Touchpad ドライバ V1.0.5.235 WLAN_BT_Combo Driver and Utility ドライバ V9.2.0.480 WLAN_BT_Combo Bluetooth Driver a ドライバ V7.4.0.120 PHotKey 推奨アブリケーション V1.00.0061 BIOS Flash Utility (Windows Version) 推奨アブリケーション V2.29.0.4	≩7	ネーム	タイプ	バージョン
Intel Rapid Storage Technology Driver ドライバ V11.0.0.1032 Intel Management Engine Interface ドライバ V8.00.1262 Intel VGA Driver ドライバ V8.15.10.2696 NVIDIA VGA Driver ドライバ V8.17.12.9632 LAN ドライバ V6.0.16586 US83.0 Driver ドライバ V1.0.5.235 Touchpad ドライバ V16.0.0.3 Multi-Card Reader ドライバ V9.2.0.480 WLAN_BT_Combo Driver and Utility ドライバ V9.2.0.480 WLAN_BT_Combo Bluetooth Driver a ドライバ V7.4.0.120 PHotKey 推奨アブリケーション V1.00.0061 BIOS Flash Utility (Windows Version) 推奨アブリケーション V2.29.0.4	1	INF Update Driver	ドライバ	インストール中
Intel Management Engine Interface ドライバ V8.00.1262 Intel VGA Driver ドライバ V8.15.10.2696 NVIDIA VGA Driver ドライバ V8.17.12.9632 LAN ドライバ V7.048.0823.2011 Audio ドライバ V1.05.235 Touchpad ドライバ V1.05.235 Touchpad ドライバ V1.05.0.3 Multi-Card Reader ドライバ V6.0.1.7600.30127 WLAN_BT_Combo Driver and Utility ドライバ V9.2.0.480 WLAN_BT_Combo Bluetooth Driver a ドライバ V7.4.0.120 PHotKey 推奨アプリケーション V1.00.0061 BIOS Flash Utility (Windows Version) 推奨アプリケーション V2.29.0.4	1	Intel Rapid Storage Technology Driver	ドライバ	V11.0.0.1032
Intel VGA Driver ドライバ V8.15.10.2696 NVIDIA VGA Driver ドライバ V8.17.12.9632 LAN ドライバ V7.048.0823.2011 Audio ドライバ V10.5.235 US83.0 Driver ドライバ V1.0.5.235 Touchpad ドライバ V16.0.0.3 Multi-Card Reader ドライバ V9.2.0.480 WLAN_BT_Combo Driver and Utility ドライバ V7.4.0.120 WLAN_BT_Combo Bluetooth Driver a ドライバ V7.4.0.120 PHotKey 推奨アプリケーション V1.00.0061 BIOS Flash Utility (Windows Version) 推奨アプリケーション V2.29.0.4	r	Intel Management Engine Interface	ドライバ	V8.0.0.1262
NVIDIA VGA Driver ドライバ V8.17.12.9632 LAN ドライバ V7.048.0823.2011 Audio ドライバ V1.0.5.235 US83.0 Driver ドライバ V1.0.5.235 Touchpad ドライバ V16.0.0.3 Multi-Card Reader ドライバ V9.2.0.480 WLAN_BT_Combo Driver and Utility ドライバ V9.2.0.480 WLAN_BT_Combo Bluetooth Driver a ドライバ V7.4.0.120 PHotKey 推奨アプリケーション V1.00.0061 BIOS Flash Utility (Windows Version) 推奨アプリケーション V2.29.0.4	1	Intel VGA Driver	ドライバ	V8.15.10.2696
LAN ドライバ V7.048.0823.2011 Audio ドライバ V6.0.1.6586 US83.0 Driver ドライバ V1.0.5.235 Touchpad ドライバ V1.0.5.235 Touchpad ドライバ V1.0.0.3 Multi-Card Reader ドライバ V6.1.7600.30127 WLAN_BT_Combo Driver and Utilty ドライバ V9.2.0.480 WLAN_BT_Combo Bluetooth Driver a ドライバ V7.4.0.120 PHotKey 推奨アプリケーション V1.00.0061 BIOS Flash Utility (Windows Version) 推奨アプリケーション V2.29.0.4		NVIDIA VGA Driver	ドライバ	V8.17.12.9632
Audio ドライバ V6.0.1.6586 USB3.0 Driver ドライバ V1.0.5.235 Touchpad ドライバ V16.0.0.3 Multi-Card Reader ドライバ V6.1.7600.30127 WLAN_BT_Combo Driver and Utility ドライバ V9.2.0.480 WLAN_BT_Combo Bluetooth Driver a ドライバ V7.4.0.120 PHotKey 推奨アプリケーション V1.00.0061 BIOS Flash Utility (Windows Version) 推奨アプリケーション V2.29.0.4		LAN	ドライバ	V7.048.0823.2011
USB3.0 Driver ドライバ V1.0.5.235 Touchpad ドライバ V16.0.0.3 Multi-Card Reader ドライバ V6.1.7600.30127 WLAN_BT_Combo Driver and Utility ドライバ V9.2.0.480 WLAN_BT_Combo Bluetooth Driver a ドライバ V7.4.0.120 PHotKey 推奨アプリケーション V1.00.0061 BIOS Flash Utility (Windows Version) 推奨アプリケーション V2.29.0.4	1	Audio	ドライバ	V6.0.1.6586
Touchpad ドライバ V16.0.0.3 Multi-Card Reader ドライバ V6.1.7600.30127 WLAN_BT_Combo Driver and Utility ドライバ V9.2.0.480 WLAN_BT_Combo Bluetooth Driver a ドライバ V7.4.0.120 PHotKey 推奨アプリケーション V1.00.0061 BIOS Flash Utility (Windows Version) 推奨アプリケーション V2.29.0.4	1	US83.0 Driver	ドライバ	V1.0.5.235
Multi-Card Reader ドライバ V6.1.7600.30127 WLAN_BT_Combo Driver and Utility ドライバ V9.2.0.480 WLAN_BT_Combo Bluetooth Driver a ドライバ V7.4.0.120 PHotKey 推奨アプリケーション V1.00.0061 BIOS Flash Utility (Windows Version) 推奨アプリケーション V2.29.0.4	5	Touchpad	ドライバ	V16.0.0.3
WLAN_BT_Combo Driver and Utility ドライバ V9.2.0.480 WLAN_BT_Combo Bluetooth Driver a ドライバ V7.4.0.120 PHotKey 推奨アプリケーション V1.00.0061 BIOS Flash Utility (Windows Version) 推奨アプリケーション V2.29.0.4		Multi-Card Reader	ドライバ	V6.1.7600.30127
WLAN_BT_Combo Bluetooth Driver a ドライバ V7.4.0.120 PHotKey 推奨アプリケーション V1.00.0061 BIOS Flash Utility (Windows Version) 推奨アプリケーション V2.29.0.4 F Update Driver		WLAN_BT_Combo Driver and Utility	ドライバ	V9.2.0.480
PHotKey 推奨アプリケーション V1.00.0061 BIOS Flash Utility (Windows Version) 推奨アプリケーション V2.29.0.4 IF Update Driver	5	WLAN_BT_Combo Bluetooth Driver a	ドライバ	V7.4.0.120
BIOS Flash Utility (Windows Version) 推奨アプリケーション V2.29.0.4 IF Update Driver	1	PHotKey	推奨アプリケーション	V1.00.0051
IF Update Driver		BIOS Flash Utility (Windows Version)	推奨アプリケーション	V2.29.0.4
	lFUpd	ate Driver	1	

5. インストールの完了

インストールが完了すると、再起動を求めるダイアログが表示されますので、「はい(Y)」をク リックして再起動します。

再起動が完了したら、デバイスドライバーのインストール作業は完了です。

₩ 全て	ネーム	タイプ	バージョン	
ব ব ব ব ব ব ব ব ব ব ব ব ব ব	INF Update Driver Intel Rapid Storage Technology Driver Intel Management Engine Interface Intel VGA Driver NVIDIA VGA Driver LAN Audio USB3.0 Driver Touchpad Multi-Card Reader WLAN_BT_Combo Driver WLAN_BT_Combo Blueto PHotKey BIOS Flash Utility (Windo	ドライバ ドライバ ドライバ ドライバ ドライバ ドライバ ドライバ ビスノバ 2動?	完了 完了了 完了了了了了。 完了了了了了了。 完了了了了了了。 完了了了了了了。 完了了了了了了。 完 完 了了了了了。 完 完 了 了 了 了 了 了 了 了 了 了 了 了 了 了 了 了 了 了	
8005 Flash Uti エクスプロー	ity (Windows Version) ラー ファイルリスト User Manual		2 <i>7</i> -1]

デバイスドライバのインストールの確認

デバイスドライバーがイ

ンストールがされているかどうかについて、

「デバイスマネージャー」で確認することができます。 デバイスマネージャーを表示して、ア イコンに「!」や「?」が出ていなければ、デバイスドライバーのインストールは正常に完了 しています。

デバイスマネージャーの起動方法

1. 管理メニューを開く

Windows 7 の場合

画面左下の「スタートボタン」をクリックしてスタートメニューを開き、 「コンピューター」 を右クリックして表示されるコンテキストメニューの「管理(G)」をクリックします。

クチャ	
ュージッ	10
ンピュー	-9-
21	開<(0)
1	管理(G)
[-]	ネットワーク ドライブの割り当て(N)
ΕØ	ネットワーク ドライブの切断(C)
	デスクトップに表示(S)
	名前の変更(M)
	プロパティ(R)

Windows 8/8.1 の場合

画面左下の「スタートボタン(スタートチップ)」を右クリックして、 表示されたメニューの「コンピューターの管理(G)」をクリックします。

> ページ 6 / 7 (c) 2025 Tsukumo Support <ttc-t@tsukumo.co.jp> | 2025-04-11 10:58 URL: https://faq.tsukumo.co.jp//index.php?action=artikel&cat=84&id=269&artlang=ja

アプリと機能(F)	
モビリティ センター(B)	
電源オブション(0)	
イベントビューアー(V)	
システ <i>仏</i> (Y)	
デバイス マネージャー(M)	
ネットワーク接続(W)	
ディスクの管理(K)	
コンピューターの管理(G)	
Windows PowerShell(1)	
Windows PowerShell (管理者)(A)	
タスク マネージャー(T)	
19:1E(N)	
エクスプロー ラー (E)	
検索(S)	Difficult of
ファイル名を指定して実行(R)	
シャットダウンまたはサインアウト(U) >	
デスクトップ(D)	
 O ここに入力して検索 	4 🛛

2. デバイスマネージャーを表示

コンピューターの管理が表 示されましたら、左側に表示されている**「デバイスマネージャー」**をクリックします。 クリックすると、下記のようにデバイスマネージャーが表示されます。

3. 「!」や「?」マークを確認

デバイスマネージャーで「!」や「?」が出ていなければ、デバイスドライバーのインストー ルは正常に完了しています。 このあとは、セキュリティソフト(ウイルス対策ソフト)など必 要なソフトウェアをインストールしてコンピュータをご利用頂けます。 一意的なソリューション ID: #1268 製作者: s.suzuki 最終更新: 2018-04-15 17:16