

光学ドライブ

バンドル版PowerDVDのAACSCキー更新手順について

ブルーレイドライブにバンドルされているPowerDVDについて、再インストールした場合などに、AACSCキーの更新ができなくなり、ブルーレイディスクの再生ができなくなることがあります。その場合、下記の手順にてアップデートパッチを適用することで、AACSCキーを更新できるようになる場合があります。

1. PowerDVDメインウィンドウの右上（バージョンによっては左上）に上向きの青い矢印のボタンがないか確認し、あればクリックします
2. 「アップグレード情報」ウィンドウが表示されますので、「パッチ」タブ（バージョンによっては「アップデート」タブ）の中に「ソフトウェアアップデートが公開されました」との情報があれば、ダウンロードしてインストールを行ないます

画像はPowerDVD 10です。PowerDVDのバージョンによってユーザーインターフェースが異なる場合があります。



[2019/07/29 更新]

一意的なソリューション ID: #1131

製作者: s.suzuki

最終更新: 2019-07-29 12:19