

電源

プラグイン方式の電源ユニット使用時に電源が入らない場合の 注意事項

プラグインケーブル採用機種の中には、
[ATX20+4Pin]のケーブルが取り外し可能な物があります。

[ATX20+4Pin]用プラグインケーブルの中には、電源ユニット側の端子が2又(18Pinと10Pin等)
に分かれている物もあります。(例 SS760XP2)

2又のうち片側しか挿していない場合、待機電流は流れてもPC電源は入らないといった症状が
発生する事もあります。

「PC電源が入らない」場合は、電源ユニットがプラグイン方式であれば、マザーボード側の
端子だけでなく、電源ユニット側の端子も正しく接続されている事をご確認下さい。

一意的なソリューション ID: #1108

製作者: y.watanabe

最終更新: 2015-04-27 17:43