

ノートパソコン本体

N1540J/N1541JのBIOS初期値について

N1540J/N1541Jについては、BIOSの初期値をとりなおす(Default Loadする)と、Windowsが起動できなくなります。これは製造時に初期値から起動時の設定をUEFI BOOTからLegacy BOOTに変更しているため起こります。

BIOSの初期値を取り直した場合には、下記のとおり製造出荷時のBIOS設定に変更して下さい。

- ・ 製造時の設定値

- 1.[Security]->[SecureBootManagement]->[SecureBoot] = [Disabled]
- 2.[Security]->[SecureBootManagement]->[DefaultKeyProvisiioning] = [Disabled]
- 3.[Boot]->[LaunchCSM] = [Enabled]

--> 再起動後に、BOOTの優先順位をODD-> SSD->HDDで設定。

一意的なソリューション ID: #1079

製作者: s.suzuki

最終更新: 2016-09-12 17:50